Constant
Current
Load
Load +
Load -
open hardware
J2
J1
24V+ 24V-
24V DC
U3
C1
C2
C3
U2
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R8
T6
G
D
S
U1
2N3
4N7
H1
H2
Pmax=(Vin-Vd)I
MAX 25W
Imax=2,5A
Current Probe